



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS

Secretaria Municipal de Planejamento  
Praça Nossa Senhora da Conceição, nº 38 - Centro  
Tel. (31) 3683-1021 - CNPJ: 18.715.417/0001-04

## ANEXO I

### LISTA DE VERIFICAÇÃO EM ACESSIBILIDADE

	ITEM	DESCRIÇÃO	ATENDIMENTO*			ETAPA DE VERIFICAÇÃO			ITEM DA NBR 9050/15:	OBS · *
			SIM	NÃO nesta etapa**	N/A - Justificar (não será verificado)	PELO CONCEDENTE OU MANDATÁRIA** * NO PROJETO DE ENGENHARIA	PELO CONVENIENTE NO PROJETO EXECUTIVO DE ACESSIBILIDADE	PELO CONVENIENTE NO LAUDO DE CONFORMIDADE		
ROTA ACESSÍVEL	1	Há indicação em projeto do traçado da rota acessível na área de intervenção?	S			S			6.1	
CALÇADAS	2	As calçadas novas ou reformadas possuem faixa livre com largura mínima de 1,20 m?	S			S			6.12.3.b)	
	3	As faixas livres não possuem obstáculos?	S			S			6.12.3.b)	
	4	As calçadas novas ou reformadas possuem faixa de serviço com largura mínima de 0,70 m?			N/A	N/A			6.12.3.a)	
	5	Em casos de calçadas novas ou reformadas com largura superior a 2,0m, há faixa de acesso?			N/A	N/A			6.12.1 6.12.3.c)	
	6	A faixa livre possui 2,10 m de altura livre nas calçadas novas ou reformadas?	S			S			6.12.3.b)	
	7	A sinalização suspensa está instalada acima de 2,10 m do piso nas calçadas novas ou reformadas?	S			S			5.2.8.2.3	
	8	A faixa livre ou passeio das calçadas novas ou reformadas possui inclinação transversal de até 3%?	S			S			6.12.3.b)	
	9	Nas calçadas novas ou reformadas há sinalização tátil direcional quando da ausência ou descontinuidade de linha-guia identificável?	S			S			ABNT NBR 16537 - 7.8.1	
	10	A sinalização visual possui contraste de luminância, em condições secas e molhadas nas calçadas novas?	S			S			5.4.6.2	
	11	Há sinalização tátil ou piso tátil para informar a existência de: desníveis, objetos suspensos, equipamentos, mudança de direção, travessia de pedestre, início e término de rampas e escadas, rebaixamentos de guia nas calçadas	S			S			5.4.6.3 ABNT NBR 16537 - 6.6 - 7.4	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS

Secretaria Municipal de Planejamento

Praça Nossa Senhora da Conceição, nº 38 - Centro

Tel. (31) 3683-1021 - CNPJ: 18.715.417/0001-04

		novas ou reformadas?							
	12	A faixa livre das calçadas novas ou reformadas possui piso com superfície regular, firme, estável, não trepidante e anti derrapante, sob condição seca ou molhada?	S			S			6.3.2
	13	O acesso de veículos aos lotes cria degraus ou desníveis na faixa livre nas calçadas novas ou reformadas?	S			S			6.12.4
	14	Os rebaixamentos de calçadas ou faixas elevadas para a travessia das vias constantes da intervenção estão na direção do fluxo da travessia de pedestres em calçadas novas ou reformadas?	S			S			6.12.7
	15	Os rebaixamentos de calçadas possuem inclinação igual ou inferior a 8,33% (nas rampas laterais e central) ou igual ou inferior a 5% para rebaixamento total (nas rampas laterais) em calçadas novas?	S			S			6.12.7.3 6.12.7.3.4
	16	Os rebaixamentos de calçadas possuem rampa central com largura mínima de 1,50m em calçadas novas ou reformadas?	S			S			6.12.7.3
	17	Os rebaixamentos de calçadas são feitos de forma a não reduzir a largura da faixa livre ou passeio em medida inferior a 1,20m em calçadas novas ou reformadas?			N/A	N/A			6.12.7.3
	18	Há desnível entre o término do rebaixamento da calçada e o leito carroçável em calçadas novas ou reformadas?	S			S			6.12.7.3.1
	19	Há rebaixamento do canteiro divisor de pistas, com largura igual à da faixa de travessia?			N/A	N/A			6.12.7.3.5
	20	Os semáforos para pedestres possuem dispositivos sincronizados com sinais visuais e sonoros?			N/A	N/A			8.2.2.3
	21	Os semáforos, se acionados manualmente, possuem comando com altura entre 0,80 m e 1,20 m do piso?			N/A	N/A			5.6.4.3 8.2.2.1
RAM/PAS	23	As rampas em rota acessível possuem,	S			S			6.6.2.5



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS

Secretaria Municipal de Planejamento

Praça Nossa Senhora da Conceição, nº 38 - Centro

Tel. (31) 3683-1021 - CNPJ: 18.715.417/0001-04

		no mínimo, 1,20 m de largura?							
ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS	54	Há rota acessível interligando as vagas reservadas dos estacionamentos aos acessos?			N/A	N/A			6.2.4
	55	Há vagas de estacionamento reservadas a veículos que transportem pessoas com deficiência?			N/A	N/A			Lei 13.146/2015
	56	O número de vagas de estacionamento reservadas a veículos que transportem pessoas com deficiência é de, no mínimo, 2% do total de vagas, assegurada, no mínimo 1 vaga?			N/A	N/A			Lei 13.146/2015
	58	As vagas destinadas a pessoas com deficiência contam com espaço adicional de, no mínimo, 1,20 m de largura?			N/A	N/A			6.14.1.2
	59	Há vagas de estacionamento reservadas a veículos que transportem pessoas idosas?			N/A	N/A			Lei 10.741/2003
	60	O número de vagas destinadas a veículos que transportem pessoas idosas é de, no mínimo, 5% do total de vagas, com no mínimo uma vaga?			N/A	N/A			Lei 10.741/2003
	62	As vagas reservadas contém sinalização vertical e horizontal?			N/A	N/A			5.5.2.3 6.14
ACESSO	63	Há indicação no projeto do traçado da rota acessível?	S			S			6.1.1
	64	A rota acessível interliga as áreas de uso público e adaptadas da edificação e incorpora as circulações?	S			S			6.1.1
PISO	70	As superfícies de piso possuem revestimento regular, firme, estável, não trepidante e antiderrapante, estando secas ou molhadas?	S			S			6.3.2
	71	A rota acessível é nivelada ou possui desníveis de no máximo 0,5 cm, ou quando maior que 0,5 cm e menor que 2 cm é chanfrada na proporção 1:2 (50%)	S			S			6.3.4.1
	72	Há rampa nos casos em que ocorra um desnível maior que 2 cm?			N/A	N/A			6.1 6.1.1.2 6.3.4.1
	73	Se houver grelhas e juntas de dilatação em rotas acessíveis, os vãos perpendiculares ao fluxo principal possuem dimensão máxima de 15mm?			N/A	N/A			6.3.5

\* A ser preenchido pelo Proponente na entrega de documentação para a Mandatária / Concedente, referente a 1ª etapa de verificação (análise do Projeto Engenharia)

\*\* Será verificado pelo Conveniente no Projeto Executivo de Acessibilidade

\*\*\* A Mandatária verificará somente os itens inseridos na rota acessível (indicada no projeto) marcados com "SIM" nos instrumentos de transferência com valor de repasse acima de R\$ 5 milhões.

N/A - Não se aplica; s-sim; n-não



## PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS

Secretaria Municipal de Planejamento  
Praça Nossa Senhora da Conceição, nº 38 - Centro  
Tel. (31) 3683-1021 - CNPJ: 18.715.417/0001-04

### JUSTIFICATIVAS

**Item 4: As calçadas novas ou reformadas possuem faixa de serviço com largura mínima de 0,70 m?**

As calçadas não possuem largura suficiente para faixas de serviços. As calçadas não possuem faixa de serviço definidas, mas há faixa livre com largura de 1,20m.

**Item 5: Em casos de calçadas novas ou reformadas com largura superior a 2,0m, há faixa de acesso?**

Em todas as calçadas que dão acesso a lotes a largura máxima é de 2,00m, não havendo faixa exclusiva de acesso.

**Item 13: O acesso de veículos aos lotes cria degraus ou desníveis na faixa livre nas calçadas novas ou reformadas?**

No caso de acesso de veículos, há rebaixamento do meio-fio e rampa de acesso, porém é deixada uma faixa livre de 1,20m.

**Item 15: Os rebaixamentos de calçadas possuem inclinação igual ou inferior a 8,33% (nas rampas laterais e central) ou igual ou inferior a 5% para rebaixamento total (nas rampas laterais) em calçadas novas?**

Excepcionalmente nos locais cuja declividade e a largura da calçada da via não permita o atendimento a este item, a rampa terá a menor inclinação possível.

**Item 17: Os rebaixamentos de calçadas são feitos de forma a não reduzir a largura da faixa livre ou passeio em medida inferior a 1,20m em calçadas novas ou reformadas?**

Como se trata de calçada estreita a rampa englobará a faixa livre, fazendo parte dela.

**Item 19: Há rebaixamento do canteiro divisor de pistas, com largura igual à da faixa de travessia?**

Não há canteiro divisor de pistas nas ruas da área de intervenção.

**Item 20: Os semáforos para pedestres possuem dispositivos sincronizados com sinais visuais e sonoros?**

Não semáforos instalados na área de intervenção.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS

Secretaria Municipal de Planejamento  
Praça Nossa Senhora da Conceição, nº 38 - Centro  
Tel. (31) 3683-1021 - CNPJ: 18.715.417/0001-04

**Item 21: Os semáforos, se acionados manualmente, possuem comando com altura de 0,80m e 1,20m do piso?**

Idem resposta do item 20

**Itens 54 a 62: Estacionamento de veículos.**

Não há previsão de área de estacionamento na área de intervenção.

**Item 72: Há rampa nos casos em que ocorram um desnível maior que 2cm?**

Não há desníveis previstos na área de intervenção, uma vez que se trata de calçadas novas, e uma vez que no local haja necessidade de criação de desníveis, para a entrada de veículos, será deixada uma faixa livre de pelo menos 1,20m, salvo situação não prevista que torne impossível de ser atendido esse item.

**Item 73: Se houver grelhas e juntas de dilatação em rotas acessíveis, os vãos perpendiculares ao fluxo principal possuem dimensão máxima de 15mm?**

Não há grelhas previstas na área de intervenção.

Referente à largura adotada de piso direcional e de alerta, foi usada a largura de 20cm nas rotas acessíveis dos passeios, uma vez que na região da obra não se encontrou fornecedores que fabricassem peças de piso podotátil de 25cm de largura, mas sim de 20cm, sendo a peça de 20x20 mais facilmente encontrada.

---

Geraldo da Conceição Marques Júnior  
Engenheiro Civil – CREA 155.237/D